

## **HG intenzívny čistič na prírodný kameň (odstraňovač ochrany a lesku) (HG výrobok 40)**

HG "intenzívny čistič na prírodný kameň" (odstraňovač ochrany a lesku na mramorové podlahy) je špeciálne vyvinutý pre jednoduché a rýchle odstraňovanie mastnoty a zatvrdnutej nečistoty na mramore a iných druhoch prírodného kameňa obsahujúcich vápnik, ako je travertín, solnhofen, modrý vápenec, granito, terrazzo a pod. Je tiež vhodný na odstraňovanie leštidiel a iných ochranných filmov, ako je HG ochranné filmy na prírodný kameň (HG výrobok 33).

### **Návod k použití:**

#### **Pro běžné intenzivní čištění:**

Nalijte půl litru do kbelíku (5 l) s vlažnou vodou a roztok v dostatečném množství naneste hadrem nebo mopem. Poté nechte několik minut působit. Popřípadě poté vydrhněte kartáčem. Roztok poté odstraňte z povrchu hadrem, který je nutné pravidelně máchat a ždímat. (Popřípadě můžete použít odsávač vody.) Nakonec podlahu ještě 2 krát rádně umyjte hadrem namáčeným v čisté vodě. V případě potřeby čištění zopakujte.

#### **Pro odstranění silných, úporných nečistot nebo starých leštidel a jiných ochranných filmů:**

Použijte tento přípravek neředěný. Postupujte podle výše uvedených kroků.

**Spotřeba:** ± 10-15 m<sup>2</sup> z litru nezředěného přípravku.

± 25-50 m<sup>2</sup> z litru zředěného přípravku.

## **HG intenzívny čistič na prírodný kameň (odstraňovač ochrany a lesku) (HG výrobok 40)**

HG "intenzívny čistič na prírodný kameň" (odstraňovač ochrany a lesku na mramorové podlahy) je špeciálne vyvinutý pre jednoduché a rýchle odstraňovanie mastnoty a zatvrdnutej nečistoty na mramore a iných druhoch prírodného kameňa obsahujúcich vápnik, ako je travertín, solnhofen, modrý vápenec, granito, terrazzo a pod. Je tiež vhodný na odstraňovanie leštidiel a iných ochranných filmov, ako je HG ochranné filmy na prírodný kameň (HG výrobok 33).

### **Návod na použitie:**

#### **Pre bežné účinné čistenie:**

Rozpustite pol litra produktu v polovici vedra (5 l) vlažnej vody a naneste ho vo veľkej miere pomocou handry alebo mopu. Následne ešte nechajte pôsobiť niekoľko minút. Povrch potom prípadne dobre vydrhnite tvrdou kefou alebo kefkou. Roztok z povrchu odstráňte handrou, ktorú budete pravidelne namáčať a žmýkať. (Prípadne použite aj vysávač na vodu.) Dlážku potom ešte 2 krát dobre poutierajte mopom namočenom v čistej vode. Ak je potrebné, toto ošetrenie dlážky opakujte.

#### **Na odstraňovanie silne prilepenej špininy alebo starého leštidla a iných ochranných filmov:**

Tento produkt použite v nezriedenej forme. Potom postupujte podľa vyššie uvedených krovov.

**Spotreba:** ± 10 – 15 m<sup>2</sup> na liter nezriedeneho roztoku.

± 25 – 50 m<sup>2</sup> na liter zriedeneho roztoku.